



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
**Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
г. Белгорода**

г. Белгород, 308001 пр-т Белгородский, 82 «А»
телефон 27-48-55, 27-49-93; факс 27-44-97

16.10.2019 № 542-2-ч-24

На № _____ от _____

*Меморы ВВ
Трубчанинову И.А.
Для сведения
17.10.2019*

Специалисту по охране труда
Трубчанинову И.А.

г. Белгород, ул. Губкина, д. 20, кв.127

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 147

«16» октября 2019 года

г. Белгород

Я, Инспектор ОНД и ПР по городскому округу г. Белгород –государственный инспектор г. Белгорода по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Ушаков Алексей Игоревич, рассмотрев материалы о противопожарном состоянии объекта защиты Государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородский государственный историко-краеведческий музей», расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 2А.

Материалами установлено, что 01-16 октября 2019 года в помещениях Государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородский государственный историко-краеведческий музей», расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 2А, специалистом по охране труда Трубчаниновым И.А. нарушены требования правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390», а также требования СНИП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»


а именно:

На дверях электрощитовой и складских помещений отсутствуют обозначения категорий по пожарной опасности, а также класса зоны. (п. 20 «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390»);

Эвакуационный выход, находящийся в конце экспозиционного зала имеет ширину 0,78м. (п.6.16 СНИП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

На втором этаже дверной проём, ведущий на лестничный марш, имеет ширину 0,785м. (п.6.29 СНИП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

В подвале производится хранение горючих материалов (п.23 «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390»);



Допущено изменение предусмотренного документацией класса функциональной пожарной опасности помещения в здании. п.23 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме»;

Отсутствует обозначение направления к пожарным гидрантам на фасаде здания. п. 55 «ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390», чем совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

1. Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. В течение одного месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах в отдел надзорной деятельности г. Белгорода по адресу: г. Белгород, пр-т Белгородский, 82 «А».

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


Инспектор отдела НД и ПР
по городскому округу г. Белгород –
государственный инспектор г. Белгорода
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Ушаков Алексей Игоревич



(подпись)

«16» октября 2019 года

Специалист по охране труда ГБУК «Белгородский
государственный историко-краеведческий музей»
Трубчанинов И.А.



(подпись)

«16» октября 2019 года